



Atualização de Firmware SPOT Trace

Lançamento da Atualização: 18 de janeiro de 2023

Versão do Firmware 2.0.2

Melhorias

- Devido a problemas de fornecimento global, o SPOT Trace foi redesenhado para usar os componentes disponíveis.